

Một số hình ảnh sự cố vỡ đập Đàm Hà Động ngày 30/10/2014



Đập chính trước khi xảy ra sự cố



Đập phụ số 2 bị tràn và vỡ



Sau khi đập phụ bị vỡ, nước đổ về hạ du



Đập chính bị tràn và hư hại nặng



Nước đổ về hạ du gây nhiều thiệt hại về sản xuất, giao thông, nhất là tại thị trấn Đầm Hà

(Ảnh đập bị vỡ được tổng hợp từ các báo Lao Động, Tuổi Trẻ, Vnexpress, VTV, VOV,...)